



002212

# POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM

**PZM Holding Sp. z o.o.****BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,  
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZADZEŃ**

01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F; tel. 22 385 85 85, 22 385 85 61; fax 22 385 85 65; email: holding@pzm.pl

**OPINIA Nr: 2042/12/2019**

z dnia: 2019/12/12

Wykonawca opinii : inż. Piotr Sadowy RS000907

Właściciel: Centrum Informatyki Statystycznej

Adres: ul. Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)**

Dane: [O] XII-2019

Marka: RENAULT

Model pojazdu: Grand Scenic III 1.4

Wersja: Privilege TCE 130

Nr rejestracyjny: WI 8865N

Rok prod.: 2010

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: VF1JZ1VB644474062

Data pierwszej rejestracji

2010/12/14

Wskazanie drogomierza

39972 km

Okres eksploatacji pojazdu (10/12/14-19/12/12)

108 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

BRĄZOWY 2-warstwowy z efektem mineralnym

Dop. masa całkow.

2080 kg

Rodzaj nadwozia

minivan 5 drzwiowy 7 osobowy

Jednostka napędowa

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

1397 ccm / 96kW (131KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
- 2 Czujniki parkowania - tył
- 3 Dywaniki
- 4 Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- 5 Filtr p/pyłkowy
- 6 Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- 7 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 8 Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 9 Fotele w III rzędzie 2 szt. składane
- 10 Hamulec postojowy automatyczny
- 11 Immobilizer
- 12 Karta kodowa Renault bezdotykowa
- 13 Kierownica pokryta skórą
- 14 Kieszenie w oparciach foteli przednich
- 15 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
- 16 Kolumna kierownicy regulowana
- 17 Komputer pokładowy
- 18 Kurtyny powietrzne boczne
- 19 Listwy boczne w kolorze nadwozia

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 26 Nawiew powietrza na siedzenia tylne
- 27 Oparcie fotela pasażera z przodu składane
- 28 Podłokietnik centralny przedni
- 29 Poduszka powietrzna kierowcy
- 30 Poduszka powietrzna pasażera
- 31 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 32 Radioodtwarzacz 4x15W CD + MP3
- 33 Siedzenia tylne wyjmowane i składane niezależnie
- 34 Stoliki lotnicze na oparciach foteli przednich
- 35 Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich i tylnych
- 36 System Bluetooth
- 37 System p/ślizgowy ASR + ESP
- 38 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 39 Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
- 40 Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 41 Światła mijania włączane automatycznie
- 42 Światła p/mgielne przednie
- 43 Tarcze kół aluminiowe 16"
- 44 Tempomat

20	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	45	Wycieraczka z czujnikiem deszczu
21	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	46	Wyświetlacz wielofunkcyjny kolorowy
22	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	47	Zamek centralny zdalnie sterowany
23	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	48	Zestaw naprawczy opon
24	Lusterko wewnętrzne dwupozycyjne	49	Żaluzje p/słoneczne szyby tylnej i bocznych szyb tylnych
25	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie		

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	MICHELIN 205/60 R16 96H XL ENERGY SAVER TL		40
Przednie prawe:	MICHELIN 205/60 R16 96H XL ENERGY SAVER TL		40
Tylne lewe:	MICHELIN 205/60 R16 96H XL ENERGY SAVER TL		40
Tylne prawe:	MICHELIN 205/60 R16 96H XL ENERGY SAVER TL		40

### STAN TECHNICZNY POJAZDU

#### NADWOZIE:

Zderzak tylny - ślady niestarannej naprawy lakierniczej w części prawej

Bok lewy - wgnieciony punktowo nad wnęką koła

#### WNĘTRZE NADWOZIA:

Kompletne, utrzymane w czystości bez widocznych wad i usterek o stopniu zużycia odpowiadającym przebiegowi i czasowi użytkowania pojazdu.

#### SILNIK:

Osrzęd silnika kompletny, bez widocznych wad i usterek.

Praca silnika w pełnym przedziale prędkości obrotowej, bez zastrzeżeń.

#### PODWOZIE I UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Wad i usterek nie stwierdzono

### KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (115 mies.)	24 600 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	744 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	3 642 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	171 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 1 800 PLN

#### W tym:

Konieczne naprawy pojazdu

[%] Wart. [PLN]

-6,2 -1 800

### KOMENTARZ

Korekta za datę pierwszej rejestracji - automatyczna systemu.

Korekta za przebieg - automatyczna systemu

Korekta za stan ogumienia - automatyczna systemu

Korekta za aktualność badań technicznych - automatyczna systemu.

Korekta konieczne naprawy pojazdu - jak w opisie technicznym.

**Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:**

**27400 PLN**

(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta złotych)

**w tym VAT (23,0%) 5123,58 PLN**

**Wartość określono na podstawie:**

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

1. Wydając niniejszy dokument Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowania dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów (w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zaieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii po jej naprawie powypadkowej), o ile nie zostały one przez Zleceniodawcę zamówione.

2. Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Prezesa PZM Holding Sp. z o. o.

Warszawa dnia 12.12.2019 r.

.....  
wycenę sporządził certf, rzeczoznawca  
pieczęć i podpis



inż. Piotr Sadowy  
rzeczoznawca samochodowy

RS 030907 nr identyfikacyjny listy Ministerstwa Infrastruktury  
Certyfikat CCR PZM nr 004 z dnia 18.07.2002 r.

.....  
Pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY  
HOLDING Sp. z o.o.  
BIURO CERTYFIKOWANYCH  
RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH  
01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F  
tel. 385-85-85 fax 385-85-65